



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SUPE
Nombre de Localidad: SUPE PUERTO
Fecha: 20/03/2026 - 20/03/2026
Direccion: AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site: LI0394
CRQ: CRQ000000041765

Sticker Año mantenimiento



20/03/2026
10°47'55.836"S 77°43'55.026"W
LI0394 SUPE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Supe Puerto 15162, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 10°47'54.71988"
Longitud
W 77°43'57.58212"
Distancia
89 m
Fecha
20/03/26 12:07 p. m.
Altitud
64 m a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



20/03/2026
10°47'56.12"S 77°43'54.851"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'56.184"S 77°43'54.821"W
LI0394 SUPE

DESPUES



20/03/2026
10°47'56.09"S 77°43'54.88"W
LI0394 SUPE

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



20/03/2026
10°47'56.084"S 77°43'54.924"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'56.154"S 77°43'54.808"W
LI0394 SUPE

DESPUES



20/03/2026
10°47'56.042"S 77°43'54.901"W
LI0394 SUPE

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES




20/03/2026
10°47'56.272"S 77°43'54.918"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'56.271"S 77°43'54.913"W
LI0394 SUPE

DESPUES




20/03/2026
10°47'56.268"S 77°43'54.983"W
LI0394 SUPE

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/03/2026 10°47'55.974"S 77°43'54.864"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'55.818"S 77°43'54.81"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'55.908"S 77°43'54.873"W LI0394 SUPE

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/03/2026 10°47'56.16"S 77°43'54.884"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'56.139"S 77°43'54.891"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'56.1"S 77°43'54.895"W LI0394 SUPE

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/03/2026 10°47'55.92"S 77°43'54.822"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'55.854"S 77°43'54.732"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'55.914"S 77°43'54.855"W LI0394 SUPE

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 2026-03-20 10:47:51 Huawei IPC	 2026-03-20 10:49:13 Huawei IPC	 2026-03-20 11:10:07 Huawei IPC

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/03/2026 10°47'56.058"S 77°43'54.784"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'56.124"S 77°43'54.664"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'56.094"S 77°43'54.738"W LI0394 SUPE



CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC