



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SUPE
Nombre de Localidad: SUPE PUERTO
Fecha: 20/03/2026 - 20/03/2026
Direccion: AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site: LI0394
CRQ: CRQ000000041765

Sticker Año mantenimiento



20/03/2026
10°47'55.836"S 77°43'55.026"W
LI0394 SUPE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Supe Puerto 15162, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 10°47'54.71988"
Longitud
W 77°43'57.58212"
Distancia
89 m
Fecha
20/03/26 12:07 p. m.
Altitud
64 m a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



20/03/2026
10°47'56.19"S 77°43'54.576"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'56.864"S 77°43'54.834"W
LI0394 SUPE

DESPUES



20/03/2026
10°47'56.436"S 77°43'54.438"W
LI0394 SUPE

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



20/03/2026
10°47'56.274"S 77°43'54.624"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'56.875"S 77°43'54.844"W
LI0394 SUPE

DESPUES



20/03/2026
10°47'56.244"S 77°43'54.702"W
LI0394 SUPE

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



20/03/2026
10°47'56.146"S 77°43'54.774"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'55.876"S 77°43'54.756"W
LI0394 SUPE

DESPUES



20/03/2026
10°47'56.106"S 77°43'54.756"W
LI0394 SUPE



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General