



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: ESPIRITU SANTO DE PALO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: CP ESPIRITU SANTO DE PALO
ID site: LI4583
CRQ: CRQ00000042259

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°737.083'S 76°18'13.843"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°737.102'S 76°18'13.845"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°737.083'S 76°18'13.686"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°737.083'S 76°18'13.843"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°737.081'S 76°18'13.687"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°737.139'S 76°18'13.618"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°737.083'S 76°18'13.843"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°737.081'S 76°18'13.687"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°737.119'S 76°18'13.788"W L14583 ESPIRITU SANTO DE PALO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general