



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: ESPIRITU SANTO DE PALO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: CP ESPIRITU SANTO DE PALO
ID site: LI4583
CRQ: CRQ00000042259

Sticker Año mantenimiento



20/03/2026
13°7'37.087"S 76°18'13.445"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



21/03/2026
13°7'37.087"S 76°18'13.445"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DURANTE



21/03/2026
13°7'37.046"S 76°18'13.415"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DESPUES



21/03/2026
13°7'37.062"S 76°18'13.454"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/03/2026
13°7'37.085"S 76°18'13.441"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DURANTE



21/03/2026
13°7'37.851"S 76°18'13.441"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DESPUES



21/03/2026
13°7'37.050"S 76°18'13.454"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



21/03/2026
13°7'37.047"S 76°18'13.529"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DURANTE



21/03/2026
13°7'37.089"S 76°18'13.455"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DESPUES



21/03/2026
13°7'37.009"S 76°18'13.39"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos