



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SUPE
Nombre de Localidad: SUPE PUERTO
Fecha: 20/03/2026 - 20/03/2026
Direccion: AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site: LI0394
CRQ: CRQ000000041765

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 10°47'55.926"S 77°43'54.852"W LI0394 SUPE	 ITE "B" 20/03/2026 10°47'55.926"S 77°43'54.852"W LI0394 SUPE	N/A
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 10°47'56.04"S 77°43'54.942"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'56.04"S 77°43'54.876"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'56.022"S 77°43'54.822"W LI0394 SUPE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 10°47'56.05"S 77°43'54.747"W LI0394 SUPE	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 10°47'56.423"S 77°43'54.788"W LI0394 SUPE	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/03/2026 10°47'55.716"S 77°43'54.708"W LI0394 SUPE	 20/03/2026 10°47'55.89"S 77°43'54.804"W LI0394 SUPE	N/A

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A