




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: HUMAYA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: CERRO HUMAYA
ID site: LI1033
CRQ: CRQ000000042837

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS





EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES

DURANTE

DESPUES




CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES



ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 11°5'39.869"S 77°24'40.691"W LI1033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.869"S 77°24'40.692"W LI1033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.87"S 77°24'40.691"W LI1033 HUMAYA

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 11°5'39.907"S 77°24'40.601"W LI1033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.897"S 77°24'40.621"W LI1033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.91"S 77°24'40.615"W LI1033 HUMAYA

MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	NO	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC