




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUMAYA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Dirección: CERRO HUMAYA
ID site: LI1033
CRQ: CRQ000000042837

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°5'39.906"S 77°24'40.728"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.912"S 77°24'40.998"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.876"S 77°24'41.034"W L11033 HUMAYA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°5'39.738"S 77°24'40.698"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.696"S 77°24'40.692"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.828"S 77°24'40.692"W L11033 HUMAYA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°5'39.87"S 77°24'40.594"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.924"S 77°24'40.764"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.924"S 77°24'40.774"W L11033 HUMAYA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°5'39.81"S 77°24'40.662"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.504"S 77°24'40.65"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.84"S 77°24'40.674"W L11033 HUMAYA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/03/2026 11°5'39.898"S 77°24'40.764"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.898"S 77°24'40.764"W L11033 HUMAYA	 21/03/2026 11°5'39.897"S 77°24'40.762"W L11033 HUMAYA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

