



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: QUINTAY
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Direccion: CP QUINTAY
ID site: LI5728
CRQ: CRQ000000039602

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
11°5'22.278"S 77°10'1.002"W
LI5728 QUINTAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



22/03/2026
11°5'22.692"S 77°10'0.942"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



22/03/2026
11°5'22.678"S 77°10'0.972"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.456"S 77°10'0.882"W
LI5728 QUINTAY

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



22/03/2026
11°5'22.596"S 77°10'1.08"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



22/03/2026
11°5'22.638"S 77°10'1.152"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.584"S 77°10'1.008"W
LI5728 QUINTAY

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



22/03/2026
11°5'22.456"S 77°10'0.882"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



22/03/2026
11°5'22.698"S 77°10'1.158"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.456"S 77°10'0.882"W
LI5728 QUINTAY

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 11°5'22.974"S 77°10'1.11"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.656"S 77°10'1.146"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.602"S 77°10'0.810"W LI5728 QUINTAY

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 11°5'22.704"S 77°10'0.996"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.578"S 77°10'0.978"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.68"S 77°10'0.93"W LI5728 QUINTAY

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 11°5'22.686"S 77°10'0.714"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.734"S 77°10'0.516"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.656"S 77°10'0.924"W LI5728 QUINTAY

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 2026-03-22 15:58:21 Huawei IPC	 2026-03-22 15:58:45 Huawei IPC	 2026-03-22 17:35:40 Huawei IPC

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 11°5'22.65"S 77°10'1.044"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.65"S 77°10'1.044"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.704"S 77°10'0.942"W LI5728 QUINTAY

REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 11°5'22.686"S 77°10'0.832"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.686"S 77°10'0.832"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.632"S 77°10'0.894"W LI5728 QUINTAY
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 11°5'22.566"S 77°10'0.856"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.572"S 77°10'0.996"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.548"S 77°10'0.996"W LI5728 QUINTAY
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/03/2026 11°5'22.656"S 77°10'0.816"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.614"S 77°10'0.994"W LI5728 QUINTAY	 22/03/2026 11°5'22.728"S 77°10'0.96"W LI5728 QUINTAY

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC