



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: QUINTAY
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Direccion: CP QUINTAY
ID site: LI5728
CRQ: CRQ000000039602

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
11°5'22.278"S 77°10'1.002"W
LI5728 QUINTAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.614"S 77°10'0.876"W
LI5728 QUINTAY

22/03/2026
11°5'22.624"S 77°10'0.888"W
LI5728 QUINTAY

22/03/2026
11°5'22.626"S 77°10'0.81"W
LI5728 QUINTAY

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.626"S 77°10'1.026"W
LI5728 QUINTAY

22/03/2026
11°5'22.624"S 77°10'0.844"W
LI5728 QUINTAY

22/03/2026
11°5'22.626"S 77°10'0.822"W
LI5728 QUINTAY

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.688"S 77°10'1.026"W
LI5728 QUINTAY

22/03/2026
11°5'22.692"S 77°10'0.78"W
LI5728 QUINTAY

22/03/2026
11°5'22.695"S 77°10'0.822"W
LI5728 QUINTAY



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General