



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: ESPERANZA_BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000039441

Sticker Año mantenimiento




23/03/2026
11°27'19.2"S 77°14'50.652"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



23/03/2026
11°27'19.308"S 77°14'50.442"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



23/03/2026
11°27'19.338"S 77°14'50.436"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



23/03/2026
11°27'19.386"S 77°14'50.624"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



23/03/2026
11°27'19.296"S 77°14'50.602"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



23/03/2026
11°27'19.392"S 77°14'50.514"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



23/03/2026
11°27'19.386"S 77°14'50.592"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



23/03/2026
11°27'19.362"S 77°14'50.346"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DURANTE



23/03/2026
11°27'19.296"S 77°14'50.502"W
LI4942 ESPERANZA BAJA

DESPUES



23/03/2026
11°27'19.344"S 77°14'50.464"W
LI4942 ESPERANZA BAJA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General