



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energía LBT


Nombre de la Estacion: LA HUERTA
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Direccion: AH SECTOR III LA HUERTA MZ U2 LOT 10 - QUILMANA -CAÑETE -LIMA
ID site: LI4814
CRQ: CRQ000000039702

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
12°57'52.216"S 76°19'58.994"W
LI4814 LA HUERTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales