



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ESPERANZA BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000039441

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 11°27'19.242"S 77°14'50.616"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 23/03/2026 11°27'19.236"S 77°14'50.766"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 23/03/2026 11°27'19.266"S 77°14'50.556"W LI4942 ESPERANZA BAJA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 11°27'19.218"S 77°14'50.526"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 23/03/2026 11°27'19.23"S 77°14'50.562"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 23/03/2026 11°27'19.266"S 77°14'50.544"W LI4942 ESPERANZA BAJA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 11°27'19.11"S 77°14'50.846"W LI4942 ESPERANZA BAJA	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 11°27'19.078"S 77°14'50.636"W LI4942 ESPERANZA BAJA	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 11°27'19.294"S 77°14'50.466"W LI4942 ESPERANZA BAJA	 23/03/2026 11°27'19.292"S 77°14'50.454"W LI4942 ESPERANZA BAJA	N/A

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/03/2026 11°27'19.261"S 77°14'50.679"W LI4942 ESPERANZA BAJA	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 RTN 950A LI4942 ESPERANZA BAJA L10397 HUIARAL 23/03/2026 11°27'19.152"S 77°14'50.832"W LI4942 ESPERANZA BAJA	N/A	N/A