



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Dirección: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000043059

Sticker Año mantenimiento




23/03/2026
13°8'5.64"S 76°21'5.824"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



23/03/2026
13°8'5.961"S 76°21'5.821"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



23/03/2026
13°8'6.086"S 76°21'5.731"W
LI5262 HERBAY ALTO


DESPUES



23/03/2026
13°8'6.042"S 76°21'5.441"W
LI5262 HERBAY ALTO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



23/03/2026
13°8'6"S 76°21'5.545"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



23/03/2026
13°8'6.019"S 76°21'5.474"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



23/03/2026
13°8'5.996"S 76°21'5.475"W
LI5262 HERBAY ALTO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




23/03/2026
13°8'6.03"S 76°21'5.47"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE




23/03/2026
13°8'6.031"S 76°21'5.474"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



23/03/2026
13°8'6.026"S 76°21'5.452"W
LI5262 HERBAY ALTO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales