



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energía LBT

Nombre de la Estacion: CABUYAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL
ID site: LI4932
CRQ: CRQ000000042425

Sticker Año mantenimiento



21/03/2026
11°26'58.357"S 77°13'3.984"W
LI4932 CABUYAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud
S 11°26'58.47144"
Longitud
W 77°13'3.3762"
Distancia
6 yd
Fecha
21/3/2026 3:10 p.m.
Altitud
-

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



21/03/2026
11°26'58.357"S 77°13'3.984"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



21/03/2026
11°26'58.357"S 77°13'3.984"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES



21/03/2026
11°26'58.357"S 77°13'3.984"W
LI4932 CABUYAL

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales