




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Direccion: AV LOS OLIVOS Y VIÑA ALTA
ID site: LI5684
CRQ: CRQ000000043164

Sticker Año mantenimiento



24/03/2026
10°55'47.322"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



24/03/2026
10°55'47.28"S 76°44'34.236"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.034"S 76°44'34.056"W
LI5684 PICOY


DESPUES



24/03/2026
10°55'47.268"S 76°44'34.272"W
LI5684 PICOY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




24/03/2026
10°55'47.304"S 76°44'34.276"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.172"S 76°44'34.355"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.250"S 76°44'34.302"W
LI5684 PICOY


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




24/03/2026
10°55'47.244"S 76°44'34.184"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.244"S 76°44'34.184"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.304"S 76°44'34.176"W
LI5684 PICOY

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos