



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: QUINOCAY_FITEL
Nombre de Localidad: QUINOCAY
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO QUINOCAY
ID site: LI5643
CRQ: CRQ000000043307


Sticker Año mantenimiento



23/03/2026
12°21'46.33"S 76°13'32.016"W
LI5643 QUINOCAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Jirón Almirante Miguel Grau 100, Quinocay 15620,
Departamento de Lima, Perú
Latitud S 12°21'45.9947"
Longitud W 76°13'31.46873"
Distancia 9 yd
Fecha 23/3/2026 1:31 p.m.
Altitud 2910 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



23/03/2026
12°21'46.333"S 76°13'31.951"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.333"S 76°13'31.952"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.328"S 76°13'31.955"W
LI5643 QUINOCAY

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



23/03/2026
12°21'46.311"S 76°13'31.954"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.334"S 76°13'31.978"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.328"S 76°13'31.957"W
LI5643 QUINOCAY

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



23/03/2026
12°21'46.188"S 76°13'32.037"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.298"S 76°13'31.968"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.493"S 76°13'31.994"W
LI5643 QUINOCAY



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General