



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CABUYAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL
ID site: LI4932
CRQ: CRQ000000042425

Sticker Año mantenimiento



21/03/2026
11°26'58.357"S 77°13'3.984"W
LI4932 CABUYAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud S 11°26'58.47144"
Longitud W 77°13'3.3762"
Distancia 6 yd
Fecha 21/3/2026 3:10 p.m.
Altitud -

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



21/03/2026
11°26'58.65"S 77°13'3.354"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



21/03/2026
11°26'58.594"S 77°13'3.327"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES



21/03/2026
11°26'58.586"S 77°13'3.402"W
LI4932 CABUYAL

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



21/03/2026
11°26'58.518"S 77°13'3.198"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



21/03/2026
11°26'58.368"S 77°13'3.328"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES



21/03/2026
11°26'58.482"S 77°13'3.451"W
LI4932 CABUYAL

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



21/03/2026
11°26'58.315"S 77°13'3.195"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



21/03/2026
11°26'58.47"S 77°13'3.465"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES



21/03/2026
11°26'58.557"S 77°13'3.615"W
LI4932 CABUYAL



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General