



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE FLORES
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI4834
CRQ: CRQ000000044310

Sticker Año mantenimiento



24/03/2026
12° 36' 57.182" S, 76° 38' 27.729" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



24/03/2026
12° 36' 57.095" S, 76° 38' 27.852" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



24/03/2026
12° 36' 57.073" S, 76° 38' 27.822" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



24/03/2026
12° 36' 57.083" S, 76° 38' 27.802" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



24/03/2026
12° 36' 57.179" S, 76° 38' 27.811" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



24/03/2026
12° 36' 57.084" S, 76° 38' 27.851" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



24/03/2026
12° 36' 57.120" S, 76° 38' 27.802" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



24/03/2026
12° 36' 57.054" S, 76° 38' 27.786" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DURANTE



24/03/2026
12° 36' 57.195" S, 76° 38' 27.894" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES

DESPUES



24/03/2026
12° 36' 57.193" S, 76° 38' 27.750" W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General