



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: CUYO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CUYO
ID site: LI5019
CRQ: CRQ000000039356

Sticker Año mantenimiento




26/03/2026
11°24'47.358"S 77°4'16.769"W
LI5019 CUYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




26/03/2026
11°24'47.536"S 77°4'16.783"W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.415"S 77°4'16.712"W
LI5019 CUYO


DESPUES



26/03/2026
11°24'47.492"S 77°4'16.727"W
LI5019 CUYO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




26/03/2026
11°24'47.435"S 77°4'16.791"W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.378"S 77°4'16.765"W
LI5019 CUYO


DESPUES



26/03/2026
11°24'47.422"S 77°4'16.743"W
LI5019 CUYO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




26/03/2026
11°24'47.382"S 77°4'16.795"W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.374"S 77°4'16.765"W
LI5019 CUYO

DESPUES



26/03/2026
11°24'47.397"S 77°4'16.795"W
LI5019 CUYO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos