



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PACCHO
Nombre de Localidad: PACCHO
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PACCHO
ID site: LI5354
CRQ: CRQ000000044617

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



26/03/2026
10°57'30.834"S 76°55'54.875"W
LI5354 PACCHO

26/03/2026
10°57'30.846"S 76°55'54.924"W
LI5354 PACCHO

26/03/2026
10°57'30.798"S 76°55'54.924"W
LI5354 PACCHO

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 10°57'30.528"S 76°55'54.756"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.846"S 76°55'54.786"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.744"S 76°55'54.72"W LI5354 PACCHO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 10°57'30.762"S 76°55'54.66"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.708"S 76°55'55.116"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.9"S 76°55'54.726"W LI5354 PACCHO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 10°57'30.604"S 76°55'54.628"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.844"S 76°55'54.488"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.636"S 76°55'54.882"W LI5354 PACCHO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 10°57'30.696"S 76°55'54.588"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.822"S 76°55'54.612"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.814"S 76°55'54.512"W LI5354 PACCHO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 10°57'30.72"S 76°55'54.628"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.78"S 76°55'54.588"W LI5354 PACCHO	 26/03/2026 10°57'30.78"S 76°55'54.588"W LI5354 PACCHO


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

