



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CUYO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CUYO
ID site: LI5019
CRQ: CRQ000000039356

Sticker Año mantenimiento



26/03/2026
11°24'47.358"S 77°4'16.769"W
LI5019 CUYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE 5 COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



26/03/2026
11°24'47.259"S 77°4'16.658"W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.299"S 77°4'16.692"W
LI5019 CUYO

DESPUES



26/03/2026
11°24'47.244"S 77°4'16.644"W
LI5019 CUYO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



26/03/2026
11°24'47.308"S 77°4'16.705"W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.279"S 77°4'16.657"W
LI5019 CUYO

DESPUES



26/03/2026
11°24'47.275"S 77°4'16.670"W
LI5019 CUYO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



26/03/2026
11°24'47.412"S 77°4'16.705"W
LI5019 CUYO

DURANTE



26/03/2026
11°24'47.372"S 77°4'16.670"W
LI5019 CUYO

DESPUES



26/03/2026
11°24'47.415"S 77°4'16.775"W
LI5019 CUYO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General