



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CUYO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CUYO
ID site: LI5019
CRQ: CRQ000000039356

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 11° 24' 47.116" S, 77° 4' 16.764" W LI5019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 46.918" S, 77° 4' 17.133" W LI5019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.936" S, 77° 4' 18.709" W LI5019 CUYO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 11° 24' 47.243" S, 77° 4' 16.619" W LI5019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.808" S, 77° 4' 16.710" W LI5019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.380" S, 77° 4' 16.891" W LI5019 CUYO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 11° 24' 47.317" S, 77° 4' 16.727" W LI5019 CUYO	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 11° 24' 47.281" S, 77° 4' 16.395" W LI5019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.386" S, 77° 4' 16.896" W LI5019 CUYO	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 11° 24' 47.459" S, 77° 4' 18.395" W LI5019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.400" S, 77° 4' 18.395" W LI5019 CUYO	 26/03/2026 11° 24' 47.403" S, 77° 4' 18.395" W LI5019 CUYO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3

N/A

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 11°24'47.397"S 77°4'16.793"W LI5019 CUYO	 26/03/2026 11°24'47.382"S 77°4'16.79"W LI5019 CUYO	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 11°24'47.242"S 77°4'16.734"W LI5019 CUYO	N/A	N/A