



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HUAURA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Dirección: AV. CORONEL PORTILLO N° 428 / Referencia antigua Panamericana
ID site: CAC PRONATEL HUAURA
CRQ: CRQ000000045179

Sticker Año mantenimiento



26/03/2026
11°4'14.539"S 77°35'56.16"W
CAC PRONATEL HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



N/A



DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LA PUERTA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 11°4'14.664"S 77°35'56.378"W CAC PRONATEL HUAURA	 26/03/2026 11°4'14.569"S 77°35'56.135"W CAC PRONATEL HUAURA	 26/03/2026 11°4'14.518"S 77°35'56.212"W CAC PRONATEL HUAURA

FOTOS DEL EQUIPAMIENTO EN INTERIOR DEL GABINETE		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 26/03/2026 11°4'14.537"S 77°35'56.078"W CAC PRONATEL HUAURA	 26/03/2026 11°4'14.523"S 77°35'56.106"W CAC PRONATEL HUAURA	 26/03/2026 11°4'14.516"S 77°35'56.268"W CAC PRONATEL HUAURA

CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	NO	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General