



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: ASIA_DEL_MAR
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CL JOSE OLAYA MZ N LOT 11
ID site: LI0562
CRQ: CRQ000000044699

Sticker Año mantenimiento




26/03/2026
12°47'49.905"S 76°34'7.868"W
LI0562 ASIA DEL MAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



26/03/2026
12°47'49.664"S 76°34'8.051"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DURANTE



26/03/2026
12°47'49.675"S 76°34'7.958"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DESPUES



26/03/2026
12°47'49.816"S 76°34'7.811"W
LI0562 ASIA DEL MAR

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




26/03/2026
12°47'49.579"S 76°34'7.851"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DURANTE



26/03/2026
12°47'49.675"S 76°34'7.815"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DESPUES



26/03/2026
12°47'49.816"S 76°34'7.971"W
LI0562 ASIA DEL MAR

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



26/03/2026
12°47'49.808"S 76°34'7.819"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DURANTE



26/03/2026
12°47'49.816"S 76°34'7.711"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DESPUES



26/03/2026
12°47'49.878"S 76°34'7.924"W
LI0562 ASIA DEL MAR



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales