



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: ASIA_DEL_MAR
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CL JOSE OLAYA MZ N LOT 11
ID site: LI0562
CRQ: CRQ000000044699

Sticker Año mantenimiento



26/03/2026
12°47'49.905"S 76°34'7.868"W
LI0562 ASIA DEL MAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



26/03/2026
12°47'49.782"S 76°34'7.933"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DURANTE



26/03/2026
12°47'49.772"S 76°34'7.931"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DESPUES



26/03/2026
12°47'49.763"S 76°34'7.925"W
LI0562 ASIA DEL MAR

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



26/03/2026
12°47'49.704"S 76°34'7.856"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DURANTE



26/03/2026
12°47'49.723"S 76°34'7.967"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DESPUES



26/03/2026
12°47'49.641"S 76°34'7.862"W
LI0562 ASIA DEL MAR

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



26/03/2026
12°47'49.731"S 76°34'7.896"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DURANTE



26/03/2026
12°47'49.711"S 76°34'7.927"W
LI0562 ASIA DEL MAR

DESPUES



26/03/2026
12°47'49.767"S 76°34'7.862"W
LI0562 ASIA DEL MAR



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General