




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ASIA_DEL_MAR
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CL JOSE OLAYA MZ N LOT 11
ID site: LI0562
CRQ: CRQ000000044699

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 12°47'49.686"S 76°34'7.834"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.664"S 76°34'7.816"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.666"S 76°34'7.799"W LI0562 ASIA DEL MAR
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 12°47'49.744"S 76°34'7.789"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.858"S 76°34'7.901"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.747"S 76°34'7.791"W LI0562 ASIA DEL MAR
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 12°47'49.762"S 76°34'7.801"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.708"S 76°34'7.765"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.675"S 76°34'7.868"W LI0562 ASIA DEL MAR
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 12°47'49.894"S 76°34'7.706"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.754"S 76°34'7.643"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.742"S 76°34'7.762"W LI0562 ASIA DEL MAR
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/03/2026 12°47'49.788"S 76°34'7.926"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.819"S 76°34'8.002"W LI0562 ASIA DEL MAR	 26/03/2026 12°47'49.843"S 76°34'7.945"W LI0562 ASIA DEL MAR


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

