



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: COCHAMARCA
Nombre de Localidad: COCHAMARCA
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Dirección: SECTOR JIRCACANCHA COCHAMARCA OYON LIMA
ID site: LI1559
CRQ: CRQ000000045770

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 10°51'59.49"S 77°7'43.026"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.49"S 77°7'43.062"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.55"S 77°7'43.074"W LI1559 COCHAMARCA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 10°51'59.628"S 77°7'42.99"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.628"S 77°7'42.9"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.58"S 77°7'42.876"W LI1559 COCHAMARCA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 10°51'59.614"S 77°7'43.036"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.508"S 77°7'43.11"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.513"S 77°7'43.024"W LI1559 COCHAMARCA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 10°51'59.78"S 77°7'42.906"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.694"S 77°7'43.074"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.675"S 77°7'43.026"W LI1559 COCHAMARCA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 10°51'59.628"S 77°7'42.906"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.562"S 77°7'43.088"W LI1559 COCHAMARCA	 27/03/2026 10°51'59.616"S 77°7'42.93"W LI1559 COCHAMARCA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A