



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: VISCAS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO VISCAS
ID site: LI5145
CRQ: CRQ000000041128

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3





SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 11° 12' 16.818" S 76° 40' 14.823" W LI5145 VISCAS	 27/03/2026 11° 12' 16.832" S 76° 40' 14.823" W LI5145 VISCAS	 27/03/2026 11° 12' 16.847" S 76° 40' 14.823" W LI5145 VISCAS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 11° 12' 16.806" S 76° 40' 15.022" W LI5145 VISCAS	 27/03/2026 11° 12' 16.832" S 76° 40' 14.905" W LI5145 VISCAS	 27/03/2026 11° 12' 16.831" S 76° 40' 14.965" W LI5145 VISCAS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 11° 12' 16.982" S 76° 40' 14.912" W LI5145 VISCAS	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 11° 12' 17.006" S 76° 40' 14.835" W LI5145 VISCAS	 27/03/2026 11° 12' 17.032" S 76° 40' 15.032" W LI5145 VISCAS	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 27/03/2026 11° 12' 16.785" S 76° 40' 14.829" W LI5145 VISCAS	 27/03/2026 11° 12' 16.858" S 76° 40' 14.826" W LI5145 VISCAS	 27/03/2026 11° 12' 16.864" S 76° 40' 14.814" W LI5145 VISCAS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A