




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: HUANDARO
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANDARO
ID site: LI5160
CRQ: CRQ000000040437

Sticker Año mantenimiento




28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



28/03/2026
11°23'41,922"S 76°46'49,108"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,779"S 76°46'49,398"W
LI5160 HUANDARO


DESPUES



28/03/2026
11°23'41,244"S 76°46'49,398"W
LI5160 HUANDARO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



28/03/2026
11°23'41,825"S 76°46'49,278"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,670"S 76°46'49,244"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'42,244"S 76°46'49,314"W
LI5160 HUANDARO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



28/03/2026
11°23'41,736"S 76°46'49,296"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,458"S 76°46'49,556"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'41,886"S 76°46'49,278"W
LI5160 HUANDARO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos