



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: OTEC
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO OTEC
ID site: LI5132
CRQ: CRQ000000046527

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°10'32.088"S 76°54'13.836"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'32.022"S 76°54'13.782"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'31.998"S 76°54'13.776"W LI5132 OTEC
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°10'31.898"S 76°54'13.794"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'31.914"S 76°54'13.884"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'32.016"S 76°54'13.806"W LI5132 OTEC
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°10'31.992"S 76°54'13.860"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'32.016"S 76°54'13.894"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'32.022"S 76°54'13.824"W LI5132 OTEC
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°10'32.10"S 76°54'13.758"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'32.040"S 76°54'13.720"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'32.184"S 76°54'13.016"W LI5132 OTEC
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°10'31.98"S 76°54'13.902"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'32.004"S 76°54'13.902"W LI5132 OTEC	 28/03/2026 11°10'32.022"S 76°54'13.866"W LI5132 OTEC

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3**

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

