



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: VISCAS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VISCAS
ID site: LI5145
CRQ: CRQ000000041128

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
11°12'16.938"S 76°40'14.954"W
LI5145 VISCAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Departamento de Lima, Perú
Latitud S 11°12'16.63230"
Longitud W 76°40'15.93290"
Distancia 33 m
Fecha 27/03/26, 6:11 p. m.
Altitud 3760 m a.s.l

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES



27/03/2026
11° 12' 18.107" S, 76° 40' 15.581" W
LI5145 VISCAS

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



27/03/2026
11° 12' 18.192" S, 76° 40' 15.618" W
LI5145 VISCAS

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES



27/03/2026
11°12'18.247"S 76°40'15.565"W
LI5145 VISCAS

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales