



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_CHISQUE
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTIAGO DE CHISQUE
ID site: LI5074
CRQ: CRQ000000041267

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°15'21.547"S 76°41'17.485"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.54"S 76°41'17.48"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.509"S 76°41'17.409"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°15'21.537"S 76°41'17.511"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.535"S 76°41'17.551"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.522"S 76°41'17.471"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°15'21.590"S 76°41'17.550"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.590"S 76°41'17.550"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.597"S 76°41'17.552"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°15'21.814"S 76°41'17.454"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.774"S 76°41'17.455"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/03/2026 11°15'21.382"S 76°41'17.695"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.563"S 76°41'17.635"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 28/03/2026 11°15'21.457"S 76°41'17.681"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A