




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: HUANDARO
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANDARO
ID site: LI5160
CRQ: CRQ000000040437

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

DESPUES




28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
LI5160 HUANDARO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general