




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HUANDARO
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: Centro Poblado HUANDARO
ID site: 1506110013
CRQ: CRQ000000040437

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'48,33"W
L15160 HUANDARO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'49,002"W
L15160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'49,452"W
L15160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'49,452"W
L15160 HUANDARO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'49,524"W
L15160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'49,524"W
L15160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'41,622"S 76°46'49,524"W
L15160 HUANDARO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



28/03/2026
11°23'41,79"S 76°46'49,524"W
L15160 HUANDARO

DURANTE



28/03/2026
11°23'41,694"S 76°46'49,524"W
L15160 HUANDARO

DESPUES



28/03/2026
11°23'41,772"S 76°46'49,524"W
L15160 HUANDARO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General