




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: ATAVILLOS
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Dirección: CERRO COTOTONA CP PISCOCOTO ATAVILLOS BAJO HUARAL LIMA
ID site: LI1695
CRQ: CRQ000000040869

Sticker Año mantenimiento




29/03/2026
11°21'11,621"S 76°49'28,933"W
LI1695 ATAVILLOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



29/03/2026
11°21'55,026"S 76°48'54,314"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,104"S 76°48'54,288"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'54,842"S 76°48'53,814"W
LI1695 ATAVILLOS

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



29/03/2026
11°21'54,544"S 76°48'53,754"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,268"S 76°48'54,786"W
LI1695 ATAVILLOS


DESPUES



29/03/2026
11°21'55,236"S 76°48'54,636"W
LI1695 ATAVILLOS


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



29/03/2026
11°21'55,254"S 76°48'54,378"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



29/03/2026
11°21'55,206"S 76°48'54,324"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



29/03/2026
11°21'55,278"S 76°48'54,062"W
LI1695 ATAVILLOS



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales