



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: LAMPIAN
Nombre de Localidad: LAMPIAN
Fecha: 30/03/2026 - 30/03/2026
Dirección: DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA CC DE CHANCHAPILCA
ID site: LI1186
CRQ: CRQ000000040914

Sticker Año mantenimiento



30/03/2026
11°16'14,942"S 76°48'44,809"W
LI1186 LAMPIAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/03/2026 11°14'24.978"S 76°50'4.524"W L11186 LAMPPIAN	 30/03/2026 11°14'25.176"S 76°50'4.578"W L11186 LAMPPIAN	 30/03/2026 11°14'25.242"S 76°50'4.724"W L11186 LAMPPIAN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/03/2026 11°14'24.888"S 76°50'4.878"W L11186 LAMPPIAN	 30/03/2026 11°14'25.175"S 76°50'4.844"W L11186 LAMPPIAN	 30/03/2026 11°14'25.055"S 76°50'4.452"W L11186 LAMPPIAN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/03/2026 11°14'25.088"S 76°50'4.324"W L11186 LAMPPIAN	 30/03/2026 11°14'25.242"S 76°50'4.724"W L11186 LAMPPIAN	 30/03/2026 11°14'25.122"S 76°50'4.724"W L11186 LAMPPIAN

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general