



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: SAN_JUAN_DE_CORREVENTO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 28/03/2026 - 30/03/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE CORREVENTO
ID site: LI4642
CRQ: CRQ000000046483

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
12°31'44.486"S 76°34'38.898"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



03/30/2026
12°31'44.583"S 76°34'40.162"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DURANTE



03/30/2026
12°31'44.583"S 76°34'40.158"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DESPUES



03/30/2026
12°31'44.527"S 76°34'40.266"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



03/30/2026
12°31'44.522"S 76°34'40.255"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DURANTE



03/30/2026
12°31'44.530"S 76°34'40.158"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DESPUES



03/30/2026
12°31'44.583"S 76°34'40.162"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



03/30/2026
12°31'44.588"S 76°34'40.139"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DURANTE



03/30/2026
12°31'44.527"S 76°34'40.266"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO

DESPUES



03/30/2026
12°31'44.574"S 76°34'40.141"W
LI4642 SAN JUAN DE CORREVENTO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General