



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LLOCCHA
Nombre de Localidad: HUANCAPON
Fecha: 30/03/2026 - 30/03/2026
Dirección: S/N LLOCCHA
ID site: LI4198
CRQ: CRQ000000046712

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
30/03/2026 10°29'28.386"S 77°4'29.034"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.368"S 77°4'29.028"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.278"S 77°4'29.046"W LI4198 LLOCCHA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
30/03/2026 10°29'28.44"S 77°4'29.088"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.344"S 77°4'28.992"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.368"S 77°4'28.962"W LI4198 LLOCCHA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
30/03/2026 10°29'28.416"S 77°4'29.047"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.368"S 77°4'29.032"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.404"S 77°4'29.106"W LI4198 LLOCCHA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		N/A
30/03/2026 10°29'28.386"S 77°4'29.064"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.554"S 77°4'29.112"W LI4198 LLOCCHA	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
30/03/2026 10°29'28.326"S 77°4'29.034"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.362"S 77°4'29.106"W LI4198 LLOCCHA	30/03/2026 10°29'28.284"S 77°4'29.052"W LI4198 LLOCCHA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

