



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 26/03/2026 - 26/03/2026
Direccion: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ000000044980

Sticker Año mantenimiento



26/03/2026
11°30'0.997"S 77°14'10.203"W
LI5819 EL TREBOL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



26/03/2026
11°30'4.212"S 77°14'9.867"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'4.212"S 77°14'9.867"W
LI5819 EL TREBOL


DESPUES



26/03/2026
11°30'4.212"S 77°14'9.867"W
LI5819 EL TREBOL


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




26/03/2026
11°30'3.899"S 77°14'9.867"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'4.08"S 77°14'9.9"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



26/03/2026
11°30'3.936"S 77°14'9.9"W
LI5819 EL TREBOL


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



26/03/2026
11°30'3.878"S 77°14'9.855"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



26/03/2026
11°30'4.018"S 77°14'9.855"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



26/03/2026
11°30'4.08"S 77°14'9.9"W
LI5819 EL TREBOL

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos