



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: URAMASA
Nombre de Localidad: CAJATAMBO
Fecha: 29/03/2026 - 29/03/2026
Dirección: CL S/N CP URAMASA
ID site: LI4122
CRQ: CRQ000000040920

Sticker Año mantenimiento



29/03/2026
10°22'51.912"S 77°1'3.39"W
LI4122 URAMASA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




29/03/2026
10°22'51.912"S 77°1'3.39"W
LI4122 URAMASA

DURANTE



29/03/2026
10°22'52.182"S 77°1'3"W
LI4122 URAMASA

DESPUES



29/03/2026
10°22'51.906"S 77°1'3.15"W
LI4122 URAMASA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/03/2026
10°22'52.128"S 77°1'3.414"W
LI4122 URAMASA

DURANTE



29/03/2026
11°22'51.951"S 77°1'3.464"W
LI4122 URAMASA


DESPUES



29/03/2026
10°22'52.056"S 77°1'3.524"W
LI4122 URAMASA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




29/03/2026
10°22'52.146"S 77°1'3.342"W
LI4122 URAMASA

DURANTE



29/03/2026
10°22'51.978"S 77°1'3.024"W
LI4122 URAMASA

DESPUES



29/03/2026
10°22'58.195"S 77°1'2.652"W
LI4122 URAMASA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos