



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Dirección: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000045771

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



27/03/2026
10°39'37.749"S 76°46'10.603"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°40'5.177"S 76°46'20.729"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'53.697"S 76°46'29.705"W
LI8913 REP OYON

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/03/2026
10°39'52.815"S 76°46'30.147"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'50.117"S 76°46'28.868"W
LI8913 REP OYON


DESPUES



27/03/2026
10°39'51.224"S 76°46'30.147"W
LI8913 REP OYON


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




27/03/2026
10°39'31.968"S 76°46'36.552"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'32.124"S 76°46'36.3"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'31.878"S 76°46'36.222"W
LI8913 REP OYON

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos