



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Dirección: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000045771

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'31.977"S 76°46'36.264"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'32.082"S 76°46'36.264"W
LI8913 REP OYON

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/03/2026
10°39'32.082"S 76°46'36.264"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'32.1°S 76°46'36.096"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'32.046"S 76°46'36.243"W
LI8913 REP OYON

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



27/03/2026
10°39'31.977"S 76°46'36.264"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'31.995"S 76°46'36.243"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'32.03°S 76°46'36.341"W
LI8913 REP OYON



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos