



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Dirección: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000045771

Sticker Año mantenimiento



27/03/2026
10°39'32.076"S 76°46'36.288"W
LI8913 REP OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



27/03/2026
10°39'32.036"S 76°46'36.423"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'32.036"S 76°46'36.213"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'32.036"S 76°46'36.214"W
LI8913 REP OYON

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/03/2026
10°39'31.943"S 76°46'36.241"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'31.921"S 76°46'36.241"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'32.036"S 76°46'36.214"W
LI8913 REP OYON

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




27/03/2026
10°39'32.036"S 76°46'36.214"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



27/03/2026
10°39'31.987"S 76°46'36.214"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



27/03/2026
10°39'31.759"S 76°46'36.413"W
LI8913 REP OYON

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos