




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: JOSE CARLOS MARIATEGUI
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 01/04/2026 - 01/04/2026
Direccion: CL S/N CP JOSE CARLOS MARIATEGUI
ID site: LI5729
CRQ: CRQ000000046046

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 10°57'57.45"S 77°38'50.55"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.45"S 77°38'50.55"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.45"S 77°38'50.55"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 10°57'57.6"S 77°38'50.538"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.48"S 77°38'50.706"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.522"S 77°38'50.49"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 10°57'57.393"S 77°38'50.556"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.578"S 77°38'50.628"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.734"S 77°38'50.545"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 10°57'57.694"S 77°38'50.538"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.694"S 77°38'50.538"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.694"S 77°38'50.538"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 01/04/2026 10°57'57.393"S 77°38'50.556"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.394"S 77°38'50.556"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI	 01/04/2026 10°57'57.393"S 77°38'50.556"W LI5729 JOSE CARLOS MARIATEGUI

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A