



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: PUMAHUAIN
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PUMAHUAIN (ASCENSION DEL SEÑOR DE PUMAHUAIN)
ID site: LI5508
CRQ: CRQ000000046471


Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Carretera Pumahuain - Sambenito, Pumahuain
15265, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 10°45'22.45608"
Longitud
W 76°59'6.2286"
Distancia
126 yd

Fecha
28/3/2026 12:31
Altitud
4021 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



28/03/2026
10°45'18.819"S 76°59'7.864"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.821"S 76°59'7.519"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'18.842"S 76°59'7.831"W
LI5508 PUMAHUAIN

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



28/03/2026
10°45'18.813"S 76°59'7.864"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.819"S 76°59'7.778"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'18.791"S 76°59'7.831"W
LI5508 PUMAHUAIN

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



28/03/2026
10°45'18.418"S 76°59'7.541"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.637"S 76°59'7.128"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'22.406"S 76°59'6.241"W
LI5508 PUMAHUAIN



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General