



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PUMAHUAIN
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PUMAHUAIN (ASCENSION DEL SEÑOR DE PUMAHUAIN)
ID site: LI5508
CRQ: CRQ000000046471

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



28/03/2026
10°45'19.389"S 76°59'7.631"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'19.828"S 76°59'7.828"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'19.173"S 76°59'7.279"W
LI5508 PUMAHUAIN

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



28/03/2026
10°45'19.925"S 76°59'7.862"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'19.639"S 76°59'7.182"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'19.467"S 76°59'7.827"W
LI5508 PUMAHUAIN

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



28/03/2026
10°45'18.828"S 76°59'7.828"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.828"S 76°59'7.828"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'18.828"S 76°59'7.828"W
LI5508 PUMAHUAIN

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 10°45'22.459"S 76°59'5.257"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'22.459"S 76°59'5.257"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.502"S 76°59'8.305"W LI5508 PUMAHUAIN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 10°45'18.843"S 76°59'7.671"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.545"S 76°59'7.78"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.72"S 76°59'8.031"W LI5508 PUMAHUAIN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/03/2026 10°45'18.765"S 76°59'7.504"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'18.914"S 76°59'7.92"W LI5508 PUMAHUAIN	 28/03/2026 10°45'22.461"S 76°59'6.257"W LI5508 PUMAHUAIN

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general