



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energía LBT

Nombre de la Estacion: PUMAHUAIN
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PUMAHUAIN (ASCENSION DEL SEÑOR DE PUMAHUAIN)
ID site: LI5508
CRQ: CRQ000000046471

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
10°45'22.455"S 76°59'6.228"W
LI5508 PUMAHUAIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES




28/03/2026
10°45'20.184"S 76°59'7.42"W
LI5508 PUMAHUAIN

DURANTE



28/03/2026
10°45'18.768"S 76°59'7.542"W
LI5508 PUMAHUAIN

DESPUES



28/03/2026
10°45'18.195"S 76°59'7.58"W
LI5508 PUMAHUAIN

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	NO	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	NO	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales