



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: DON_ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 04/04/2026 - 04/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000046062

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



04/04/2026
11°15'25.95"S 77°20'22.26"W
LI5408 DON ALBERTO

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



04/04/2026
11°15'23.694"S 77°20'19.045"W
LI5408 DON ALBERTO

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta

N/A

FOTO 4 Foto tomada del NOC

N/A

FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de ejecución	04-04-2026
Nombre de la localidad	DON ALBERTO
ID	LI5408
Nombre de autoridad local	DON ALBERTO
Nombre responsable de mantenimiento	DON ALBERTO
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	OK
Volaje AC	OK
Baterías	OK
Volaje de Baterías	OK
Tableros de Distribución	OK
Alta Acondicionamiento	OK
Interruptores, termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Linea de Bateria	OK
SPAT	OK
Sistema de Puesta a Tierra	OK
Aterramiento Equipos	OK
Mantenimiento en Equipos	OK
Equipos DSLR, Router o NVR	OK
Targetas electrónicas	OK
Cables	OK
Aterramiento	OK
Sistema de Bateria	OK
Conectores	OK
Antenas	OK
Antenas	OK
Antenas	OK
Seguridad Física Interior	OK
Chips Electrónica	OK
Targetas	OK
Camara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Alarma Chirreos - Seguridad Exterior	OK
Estado de Puertas y cerraduras	OK
Conexión	OK
Estado de Monitoreo/Verificación	OK
Estado de Monitoreo/Verificación	OK
Cable de video	OK
Longitud general de sitio	OK

06/04/2026
11°17'59.916"S 77°36'43.992"W
LI5408 DON ALBERTO

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



04/04/2026
11°15'23.598"S 77°20'15.314"W
LI5408 DON ALBERTO