




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: HUANGASCAR
Nombre de Localidad: HUANGASCAR
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: LIMA
ID site: LI5629
CRQ: CRQ00000053491

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
12°54'2.802"S 75°49'52.206"W
LI5629 HUANGASCAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



16/04/2026
12°54'2.73"S 75°49'52.302"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.592"S 75°49'52.35"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.844"S 75°49'52.368"W
LI5629 HUANGASCAR

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



16/04/2026
12°54'2.682"S 75°49'52.332"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.784"S 75°49'52.392"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.814"S 75°49'52.38"W
LI5629 HUANGASCAR

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



16/04/2026
12°54'2.846"S 75°49'52.317"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.754"S 75°49'52.326"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES




16/04/2026
12°54'2.734"S 75°49'52.332"W
LI5629 HUANGASCAR

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 16/04/2026 13°54'2.712"S 75°49'52.29"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.813"S 75°49'52.366"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.758"S 75°49'52.305"W LI5629 HUANGASCAR

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 16/04/2026 12°54'2.568"S 75°49'52.182"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.803"S 75°49'52.38"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.758"S 75°49'52.305"W LI5629 HUANGASCAR

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 16/04/2026 12°54'2.73"S 75°49'52.236"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.84"S 75°49'52.336"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.728"S 75°49'52.336"W LI5629 HUANGASCAR

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general