



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: NUEVO IMPERIAL PUEBLO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 15/04/2026 - 16/04/2026
Dirección: AH 7 DE AGOSTO MZ J LT 4
ID site: LI1076
CRQ: CRQ000000052891

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 13°4'29.037"S 76°18'42.549"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'29.188"S 76°18'42.539"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'29.187"S 76°18'42.574"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 13°4'29.026"S 76°18'42.648"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'29.049"S 76°18'42.605"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'29.043"S 76°18'42.653"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 13°4'29.186"S 76°18'42.649"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'29.028"S 76°18'43.117"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'29.198"S 76°18'42.553"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 13°4'29.031"S 76°18'42.803"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'29.06"S 76°18'42.808"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'29.06"S 76°18'42.807"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/04/2026 13°4'28.995"S 76°18'42.839"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 15/04/2026 13°4'28.958"S 76°18'42.565"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 16/04/2026 13°4'28.998"S 76°18'42.605"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

